




LILLE BJØRN ApS
Rejstrup Savværk ApS

Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.


Legepladsen: Vejlernes Naturfriskole og børnehave Øsløs 7742 Vestløs	Godkendelse foretaget af: Karsten Hansen Lille Bjørn ApS Certificeret inspektør nr. 018 DS dansk standard 01-08-2018
---	---


Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt. Eksempel: Utilstrækkelig mærkning.


Om pladsen generelt


Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Er der indhentet byggetilladelse	?		Er der udleveret vedligeholdelsesvejledning	?	
Er placering af redskaber samlet set i orden	X		Faldmaterialets udstrækning generelt	X	
Montage generelt OK	x		Visuel vurdering af faldunderlagets beskaffenhed	X	
Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 15-09-2023					
Er legepladsen samlet set godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja, med forbehold	Dato og underskrift  Tlf. 96 57 20 00 www.lille-bjoern.dk				
	19-10-2023				


Redskaber:


Redskab: Bæltegyng Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2020					
Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input checked="" type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket	X		Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.	X		Legeredskabets finish	X	
			Stroppefældeåbninger	X	
			Udstrækning af stødområder/faldrum		X
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja, med forbehold	Bemærkninger: Faldunderlaget under gyngen er ikke tilstrækkelig, jorden skal være plan med græs, eller der skal ligges gummimåtter ud				


Redskab: Sandkasse med legehhus Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2022 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177						
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish	X	
				Stroppefældeåbninger	X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum	X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold						



Redskab: Traktordæk Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177						
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish	X	
				Stroppefældeåbninger	X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum	X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold						


Redskab: Kiosklegehus Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2021 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner				
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.				
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							


Redskab: Motorikbane Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2021 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner				
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.				
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							


Redskab: Bålplads Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner				
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.				
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger				Stabilitet på redskabet			
Montage generelt OK				Fingerklemfælder			
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder			
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish			
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold		Bemærkninger: Bålpladsen er registreret, men ikke gennemgået, da det ikke er et legeredskab					


Redskab: Legeplato Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2021 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner				
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.				
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold		Bemærkninger:					

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ?							
Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt		<input type="checkbox"/> 2: Gynger		<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner	
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller		<input type="checkbox"/> 6: Vipper		<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stropfældeåbninger			X
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: Der er snoklemfælder ved taget					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							

Redskab: Legehus og sandlegebord Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2021							
Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt		<input type="checkbox"/> 2: Gynger		<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner	
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller		<input type="checkbox"/> 6: Vipper		<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stropfældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							

Redskab: Gyngestativ med to dækgynger Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2022 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt		<input checked="" type="checkbox"/> 2: Gynger		<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner	
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller		<input type="checkbox"/> 6: Vipper		<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.		X		Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							

Redskab: Gyngestativ med fiugleredegyng Fabrikat: Rejstrup savværk Årgang: 2022 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt		<input checked="" type="checkbox"/> 2: Gynger		<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner	
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller		<input type="checkbox"/> 6: Vipper		<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger				Stabilitet på redskabet			
Montage generelt OK				Fingerklemfælder			
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder			
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish			
				Stroppefældeåbninger			
				Udstrækning af stødområder/faldrum			
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold							

Redskab: Legetårn med rutsjebane Fabrikat: Årgang: Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177	
---	---

DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input checked="" type="checkbox"/> 3: Rutschebaner
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.




Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X	Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK		X	Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket		X	Hovedklemfælder		X
Er nulpunkt angivet.		X	Legeredskabets finish	X	
			Stroppefældeåbninger	X	
			Udstrækning af stødområder/faldrum		X


Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold	<p>Bemærkninger: Faldunderlaget forenden af rutsjebanen er ikke korrekt, Afstanden imellem håndliste og beklædning ved rampe er ikke korrekt, den nuværende afstand udgør en hovedklemfælde</p> <p>Afstanden på sideafskærmningen er ikke korrekt, der kan også kræves på sideafskærmningen, hvilket betyder der er risiko for at falde ud igennem åbningen</p> <p>Afstanden fra repos og ned til bakken er for stor, enten skal der udlægges faldunderlag, eller der skal mere jord på bakken</p>
---	--










Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177						
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X
				Stroppefældeåbninger		X
				Udstrækning af stødområder/faldrum	X	
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold		Bemærkninger: Legehus taget er defekt og i dårlig stand, der er snorklemfælder ved taget Jeg vil anbefale at fjerne legehuset				
		 				

Redskab: Multibane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177						
DS/EN 1176, del:		<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner		<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger				Stabilitet på redskabet		
Montage generelt OK				Fingerklemfælder		
Er redskabet korrekt mærket				Hovedklemfælder		
Er nulpunkt angivet.				Legeredskabets finish		
				Stroppefældeåbninger		
				Udstrækning af stødområder/faldrum		
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold		Bemærkninger: Multibanen er registreret, men ikke gennemgået, da den ikke længere går ind under legeredskaber				

Redskab: Kravletunnel Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket		X	Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.		X	Legeredskabets finish	X	
			Stroppefældeåbninger	X	
			Udstrækning af stødområder/faldrum	X	
Er redskabet godkendt:	Bemærkninger:				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
<input type="checkbox"/> Ja, med forbehold					

Redskab: Sandkasse Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder		
Er redskabet korrekt mærket			Hovedklemfælder		
Er nulpunkt angivet.			Legeredskabets finish		
			Stroppefældeåbninger		
			Udstrækning af stødområder/faldrum		
Er redskabet godkendt:	Bemærkninger:				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
<input type="checkbox"/> Ja, med forbehold					

Redskab: Bakkerutsjebane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input checked="" type="checkbox"/> 3: Rutschebaner				
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.				
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger		X		Stabilitet på redskabet		X	
Montage generelt OK		X		Fingerklemfælder		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Hovedklemfælder		X	
Er nulpunkt angivet.			X	Legeredskabets finish		X	
				Stroppefældeåbninger		X	
				Udstrækning af stødområder/faldrum			X
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja, med forbehold		Bemærkninger: Der hænger grene ind over rutsjebanen, de skal skæres væk, der mangler korrekt faldunderlag for enden af rutsjebanen 